ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : GE

Μοντέλο : MAC 600

S/N: SF11050878 PA

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ GE MAC 600 του Κέντρου Υγείας Ιάσμου, στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα Patient Cable is Disconnected, παρόλο που ο ΗΚΓ εντοπίζει κανονικά όλες τις 12 απαγωγές και τυπώνει χωρίς προβλήματα το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η ανάγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.