

Αρ. Αιτήματος Τ.Υ.: 129/23-04-2024
Πρωτ. Αιτήματος Μ.Υ.: 275 /22-03-2024
Απάντηση στο εισ. Έγγραφο: 14880 /22-03-2024
Μονάδα Υγείας: ΚΥ ΠΡΙΝΟΥ/ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μετά από Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο λόγω φθορών που παρουσιάστηκαν στα ελαστικά του με αρ. ΚΗΗ 5950 Ασθενοφόρου, Mercedes Sprider, του Κέντρου Υγείας, διαπιστώθηκε ότι τα τέσσερα ελαστικά του οχήματος χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Για λόγους ασφάλειας των επιβαινόντων αλλά και οδικής ασφάλειας θεωρούμε ότι πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα τα τέσσερα ελαστικά του Ασθενοφόρου.

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :

Διαστάσεις: 225/75R 16C, τεσσάρων εποχών.

Ο προσφερόμενος τύπος να είναι πρώτης τοποθέτησης της εταιρείας Mercedes, με αντικατάσταση των βαλβίδων των ελαστικών και ζυγοστάθμισή τους και με αντίστοιχη βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4ης Υ.ΠΕ. επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της υλοποίησης προμήθειας ελαστικών για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος ΚΗΗ 5950