

Σε συνέχεια του παραπάνω αιτήματος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4ης Υ.Π.Ε. επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της αποξήλωσης παλαιών κλιματιστικών μονάδων τοίχου, διαιρούμενου τύπου (split), και την μετεγκατάσταση νέων, για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλεξανδρούπολης.

Κρίνεται απαραίτητη η άμεση και επείγουσα εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων είτε για λόγους μη απόδοσης, είτε για λόγους μη επισκευής λόγω σοβαρών βλαβών ή έλλειψης ανταλλακτικών υφιστάμενων συσκευών λόγω παλαιότητας.

Πίνακας κλιματιστικών συσκευών προς επανεγκατάσταση

A/A	Κλιματιστικό	Ψυκτική Ισχύς (BTU)	Χώροι προς εγκατάσταση
1	MIDEA	12.000	Χώρος αναμονής-1 ^{ος} όροφος
2	MIDEA	12.000	Παθολογικό
3	MIDEA	12.000	Ενέσεις-αλλαγές
4	MIDEA	12.000	Ακτινολογικό-Υπέρηχος
5	MIDEA	12.000	Γυναικολογικό

Κάθε προσφορά εργασίας που θα κατατεθεί θα περιέχει τις εργασίες αλλά και τα υλικά εγκατάστασης (σωληνώσεις, φρέον, μικροϋλικά).