

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Συμπυκνωτής Οξυγόνου

Κατασκευαστικός οίκος : MOBIAK CARE

Μοντέλο : 0808194

S/N: C111219-106

ΠΙΣΤΙΣ
Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας ο συμπυκνωτής οξυγόνου MOBIAK CARE 0808194 παρουσιάζει βλάβη. Ο συμπυκνωτής οξυγόνου δεν είναι λειτουργικός όταν ανοίγει και ανάβει το κόκκινο λαμπάκι της βλάβης. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του συμπυκνωτή οξυγόνου, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του συμπυκνωτή οξυγόνου μετά τον έλεγχο.