

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Aspel

Μοντέλο : Mr Silver 2

S/N: 115/10

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Aspel Mr Silver του ΤΙ Δελφών του Κέντρου Υγείας 25^{ης} Μαρτίου ο ΗΚΓ δέχεται κανονικά ρεύμα, όταν πάει να κάνει boot η τάση πέφτει με αποτέλεσμα να μην ανοίγει. Πιθανή βλάβη στην πλακέτα του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.