

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Φορητό Παλμικό Οξύμετρο

Κατασκευαστικός οίκος : Viamed

Μοντέλο : VM-2160

S/N: 80400152

Έπειτα από έλεγχο του οξυμέτρου Viamed VM-2160 του Κέντρου Υγείας Προσοτσάνης, το οξύμετρο δεν ανοίγει. Πιθανή βλάβη στην πλακέτα του οξυμέτρου. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του οξυμέτρου, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του οξυμέτρου μετά τον έλεγχο.