

Σε συνέχεια του παραπάνω απήματος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4ης Υ.ΠΕ. επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της προμήθειας ανταλλακτικών του λέβητα-καυστήρα, για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας.

Ενόψει της προβλεπόμενης συντήρησης της Κεντρικής Θέρμανσης του ΚΥ Ορεστιάδας, σύμφωνα με τη σύμβαση 40/2025, διαπιστώθηκε ότι για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του είναι απαραίτητες οι εργασίες αντικατάστασης του υδραυλικού εμβόλου και του μηχανισμού ρύθμισης (τάμπερ αέρος).

Εκφράζουμε την σύμφωνη γνώμη μας για την προμήθεια των παρακάτω:

- Υδραυλικό έμβολο (1 τεμ.)
- Μηχανισμός ρύθμισης, τάμπερ αέρος (1 τεμ.)