



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία: 16/09/2026
Αρ. Πρωτ.: 47355

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως
Τ.Κ. : 55134, Καλαμαριά
Πληροφορίες : Α.Μαριόγλου
Τηλέφωνο : 231 3327869
E-mail : lmarioglou@4yp.e.gr

Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να προχωρήσει στην **παροχή υπηρεσιών** για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΑΦΟΡΑ : **ΤΟ ΚΥ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ**

CPV : 50420000-5

A/A	ΚΩΔ.ΑΠΟΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	00-01-0270	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1	Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ		

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά τεμάχιο και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Η τιμή μονάδας να συμπεριλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης στα Κέντρα Υγείας.

Επειδή η έρευνα αγοράς διεξάγεται και μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>), οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται και στην εν λόγω πλατφόρμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Διεύθυνσης Οικονομικής
Οργάνωσης και Υποστήριξης
της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

EIRINI PSARRA
16.09.2026 10:33

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Υγρός Κλίβανος

Κατασκευαστικός οίκος : ANDROMEDA

Μοντέλο : VACIUM XP

S/N: VS 001E102423

Έπειτα αίτημα του Κέντρου Υγείας Νέας Καλλικράτειας κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του υγρού κλιβάνου ANDROMEDA VACIUM XP, καθώς ο κλίβανος δεν ολοκληρώνει τον κύκλο αποστείρωσης. Θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του υγρού κλιβάνου μετά τον έλεγχο.