

- Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν στο Κ.Υ Σοχού.

Τα χαρακτηριστικά του ασθενοφόρου, και τα ανταλλακτικά για την επιδιόρθωση του, είναι τα παρακάτω:

Αριθμ. Κυκλοφορίας: ΚΗΗ5813		
Αριθμ. Πλαισίου: WDB9066331S823684		
α/α	Περιγραφή	Ποσότητα
1	Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής 313 CDI	1τεμ.
2	Μπουζόνι πολλαπλής εξαγωγής 313 CDI	8τεμ.
3	Παξιμάδι πολλαπλής εξαγωγής 313 CDI	8τεμ.
4	Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής τούρμπο	1τεμ.
5	Βίδα πολλαπλής εξαγωγής 313 CDI	3 τεμ.
6	Σωλήνας πολλαπλής εξαγωγής 313 CDI	1τεμ.
7	Φλάντζα εξάτμισης 313 CDI	1τεμ.
8	Φλάντζα ψυγείου ανακύκλωσης καυσαερίων	1τεμ.
9	Φτερωτή υδραργυρική ψυγείου 313 CDI	1τεμ.