

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : EDAN

Μοντέλο : SE-3

S/N: 20062-M12B036600006

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ EDAN SE-3 του Κέντρου Υγείας Νιγρίτας διαπιστώθηκε πρόβλημα με το άνοιγμα του ΗΚΓ. Πιθανή βλάβη στην πλακέτα ARM9 ή στο power supply του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.