

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Comen

Μοντέλο : H3

S/N: H3191121054

Έπειτα από έλεγχο του ΗΓΚΓ Comen H3 του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας ο ΗΚΓ ανοίγει κανονικά, όμως η οθόνη αφής δεν ανταποκρίνεται. Πιθανή βλάβη στην οθόνη αφής του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.