

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Φυγόκεντρος

Κατασκευαστικός οίκος : Hettich

Μοντέλο : Rotonda 460

S/N:

Έπειτα από αίτημα του Κέντρου Υγείας Νέας Καλλικράτειας διαπιστώθηκε πρόβλημα με την λειτουργία της, κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της φυγοκέντρου Hettich Rotonda 460. Εμφάνισε πρόβλημα στο αμορτισέρ της πόρτας της φυγοκέντρου με αποτέλεσμα να μην στέκεται ανοιχτή η πόρτα, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης της φυγοκέντρου, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή της φυγοκέντρου μετά τον έλεγχο. Τα έξοδα μεταφοράς της φυγοκέντρου επιβαρύνουν τον ανάδοχο.