



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : Απινιδωτής

Κατασκευαστικός οίκος : Comen

Μοντέλο : S8

S/N: S8211218006

Έπειτα από έλεγχο του απινιδωτή Comen S8 του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας ο απινιδωτής δεν μπορεί να κάνει boot το λογισμικό του. Πιθανή βλάβη στην πλακέτα του απινιδωτή. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του απινιδωτή, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του απινιδωτή μετά τον έλεγχο.