

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Cardioline

Μοντέλο : Delta 3/6 Plus Versione Espandibile

S/N: MDL3004176

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Cardioline Delta 3/6 Plus του Κέντρου Υγείας Ροδόπολης διαπιστώθηκε ότι ο ΗΚΓ δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα του πληκτρολογίου μεμβράνης. Πιθανή βλάβη στο πληκτρολόγιο μεμβράνης του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.