

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : FUKUDA DENSHI CARDIMAX

Μοντέλο : FCP-7101

S/N: 14052889

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ FUKUDA DENSHI FCP-7101 του Κέντρου Υγείας Νέας Μαδύτου, ο ΗΚΓ κάνει τα στάδια της εκτυπώσεως κανονικά, εκτυπώνει το χαρτί και μετέπειτα κολλάει στο βήμα writing, πιθανή βλάβη στο memory module του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.