

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Comen

Μοντέλο : H3

S/N: H319112060

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Comen H3 του Κέντρου Υγείας Σιδηροκάστρου, ο θερμικός εκτυπωτής του ΗΚΓ υπολειτουργεί. Πιθανή βλάβη στο καπάκι του θερμικού εκτυπωτή ή και στον θερμικό εκτυπωτή. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.