

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τύπος μηχανήματος : ΗΚΓ

Κατασκευαστικός οίκος : Mindray

Μοντέλο : BeneHeart R3

S/N: FK-8B016512

Έπειτα από έλεγχο του ΗΚΓ Mindray BeneHeart R3 του Κέντρου Υγείας Νέας Μαδύτου, ο ΗΚΓ δεν μπορεί ανοίξει και δεν υπάρχει ένδειξη ότι δέχεται ρεύμα όταν συνδέετε στην πρίζα. Πιθανή βλάβη στην πλακέτα του ΗΚΓ. Κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος και η αναγνώριση της βλάβης του ΗΚΓ, θα ακολουθήσει νέα έρευνα αγοράς για την επισκευή του ΗΚΓ μετά τον έλεγχο.