

4^η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΣΤΟ 2^ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ (Καs ΤΣΙΤΣΙΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΙ ΒΟΤΣΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 25^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης των περσίδων,
- Αποκατάσταση ή επισκευή των μηχανισμών λειτουργίας,
- Αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ή κατεστραμμένων μικροεξαρτημάτων,
- Αποκατάσταση της σωστής κίνησης και ρύθμιση των περσίδων,
- Αντικατάσταση, όπου απαιτείται, επιμέρους εξαρτημάτων που δεν επιδέχονται επισκευή,
- Δοκιμή λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Οι εργασίες δύναται να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση, τον έλεγχο και την αποκατάσταση του μηχανισμού λειτουργίας, την αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ή κατεστραμμένων εξαρτημάτων και απαιτούμενων μικροϋλικών και τις απαραίτητες εργασίες ρύθμισης και επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία.